



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

COMUNICATO STAMPA

Interventi di manutenzione al Canale Principale di Acquedotto Pugliese, in agro di Palazzo S. Gervasio (PZ)

Venti le riparazioni effettuate. Realizzato un recupero di acqua di 200 litri al secondo



Foto 1 - Percorso del Sifone fiumara Venosa sino alla camera di Valle, con evidenza dei dissesti del terreno dovuti alle cospicue perdite



Foto 2 - perdita idrica emersa in superficie

Pag. 1 a 5

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



Foto 3 - condotta scoperta con evidenza della perdita idrica



Foto 4 - contenimento temporaneo della perdita con sacchi di sabbia



Foto 5 - lesione della condotta evidente dall'esterno



Foto 6 - Lesione in evidenza dall'interno della condotta



Foto 7 - Riparazione di una lesione dall'interno



Foto 8 - Riparazione lesioni dall'esterno



Foto 9 - Riparazione di lesioni diffuse dall'esterno con resine colabili e rinforzo condotta con malte cementizie e armatura di rete in fibr